



Via Vannucci, 14 21100 Varese
Tel + 39 0332 - 213045
212639- 220185
Fax +39 0332 - 822553
www.assicontrol.com
e-mail: info@assicontrol.com
C.F. e P.I. 02436670125
STRUMENTI & SERVIZI
per il sistema qualità



LEO 2

MANOMETRO DIGITALE

ISTRUZIONI D'USO

Premere un tasto qualsiasi per accendere lo strumento

Premere Enter per visualizzare il valore minimo e massimo rilevato

Premendo Select più volte appariranno nell'ordine le scritte RESET, OFF, MANO.

Con la scritta evidenziata RESET, premere Enter, lo strumento resetterà le indicazioni di minimo e massimo.

Con la scritta evidenziata OFF, premendo Enter si spegne manualmente lo strumento

Con la scritta evidenziata MANO premendo Enter si accede al menù di regolazione dello strumento: apparirà la scritta

ZERO SET, premendo Enter si azzererà lo strumento, premendo invece SELECT lo strumento avanza alla scritta successiva

ZERO RES, premendo Enter si azzererà lo strumento da impostazione di fabbrica, premendo invece SELECT lo strumento avanza alla scritta successiva

Cont ON, premendo Enter lo strumento escluderà l'autospegnimento (scritta OFF lampeggiante a display, in assenza della scritta lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività), invece premendo SELECT lo strumento avanza alla scritta successiva

L'ultima delle impostazioni riguarda le unità di misura: premendo SELECT più volte si visualizzano le varie unità di misura:
bar, mbar/hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm²
una volta visualizzata l'unità di misura desiderata premere Enter